

Transfer Profi Preisliste – Basic Transfer	
Anzahl an Bögen	Preis pro Bogen
10 - 14	9,82 €
15 - 19	7,45 €
20 - 24	7,40 €
25 - 29	5,60 €
30 - 34	5,59 €
35 - 39	5,57 €
40 - 44	5,50 €
45 - 49	5,40 €
50 - 54	4,80 €
55 - 59	4,75 €
60 - 64	4,65 €
65 - 69	4,60 €
70 - 74	4,58 €
75 - 79	4,20 €
80 - 84	3,20 €
85 - 89	3,15 €

Transfer Profi Preisliste – Basic Transfer	
Anzahl an Bögen	Preis pro Bogen
90 - 94	2,90 €
95 - 99	2,85 €
100 - 124	2,40 €
125 - 149	2,39 €
150 - 174	2,35 €
175 - 199	2,30 €
200 - 224	2,15 €
225 - 249	2,10 €
250 - 274	2,05 €
275 - 299	2,05 €
300 - 324	2,00 €
325 - 349	1,95 €
350 - 374	1,90 €
375 - 399	1,85 €
400 - 449	1,80 €
450 - 500	1,75 €

Preise

Die Preise sind in € pro A3 (380 x 300 mm) Bogen zzgl. der gesetzlichen MwSt. und gültig vom 1. Januar 2020 bis zum 1. Januar 2021. Z.B. 26 Bögen x 5,60 € = 145,60 € zzgl. MwSt. und Versand. Alle Transfers werden auf einem transparentem Trägerpapier geliefert

Dateiformate

Das Dateiformat muss als Vektorgrafik oder mit vektorisierter Outline vorliegen. Am besten für diese Art von Transfer eignen sich Motive mit einer ringsum weißen Outline oder Motive mit einer ringsum schwarzen Outline die auf schwarze Textilien verpresst werden.


Zahlungsbedingungen

100% Vorkasse, zuvor können wir die Transfers leider nicht an Sie versenden.

Lieferzeit

Nach Ihrer Freigabe des Auftrags 2-3 Werktage für die Produktion und ca. 2-3 Werktage für den Versand.





Anweisung zum Aufpressen der Transfers
auf verschiedene Materialien

Material	Einstellungen
Baumwolle	165 – 180 °C 12 – 20 Sek. 4 – 6 bar
Polyester Nylon	140 – 160 °C 10 – 15 Sek. 4 – 5 bar
Mischgewebe	165 – 180 °C 10 – 20 Sek. 5 – 6 bar

Wenn möglich stets ein Teflon-Papier zwischen Heizplatte und Transferträgerpapier legen. Trägerpapier kalt abziehen. Für optimalen Halt nochmals ca. 2 – 5 Sek. Nachpressen, nachdem Sie das Trägerpapier entfernt haben. Trägerpapier kalt abziehen.



Empfehlung zum Waschen der Textilien zur Erhöhung der
Lebensdauer

1. Drehen Sie die Kleidungsstücke für das Waschen auf Links
2. Verwenden Sie keinen Weichspüler
3. Textilien mit Basic Transfers wenn möglich nur bis 40°C waschen
4. Auf die richtige Dosierung des Waschmittels achten
5. Schleudern mit niedriger Umdrehungszahl
6. Bedruckte Textilien nicht in den Trockner geben
7. Beim Bügeln auf Links drehen und nicht über die bedruckte Fläche bügeln
8. Den Druck nicht verziehen, zerren, verkratzen oder versuchen zu reißen